

关于 GTS-330 文本文件类坐标数据的上装

1、准备工作：

(1) 已知文本文件（坐标文件）如：test.txt

1,100.000,200.000,30.000

2,400.000,500.000,60.000

注意：坐标的格式是：点号,E 坐标(东坐标),N 坐标(北坐标),高程

(2) 全站仪的通讯参数设置好。


2、全站仪操作：

进入“**MENU**”菜单 → **存储管理** → **数据通讯** → **接收数据** → **坐标数据** → 输入接收的坐标文件名，点击“**是**”等待数据接收。

3、PC 机操作：

(1) 运行“**T-COM**”通讯软件，进入主菜单，



点击图标（上装坐标数据到 GTS-200/300/GPT-1000），将通讯参数与全站仪上通讯参数设置一致（要确保），并在“**读取文本文件**”前方框内划“√”。点击“**开始**”，选择已知的文本文件（如 test.txt），在“**点属性**”界面不做任何输入，点“**确定**”即开始自动传输。

(2) 退出 T-COM，选择不保存（NO）即可。

（注：本方法适应 GTS-330/330W/330N/100N/GTP-3000/3000N/3000LN）

拓普康（中国）技术中心